

Étau de sculpture

Lorsque l'on veut faire de la sculpture sur une pièce que l'on a tournée, il est souvent difficile de le faire directement sur le tour à bois. Travailler avec le mandrin à l'horizontal n'est pas toujours de tous repos. Nous devons travailler à la verticale, ou en diagonal ce que l'on peut faire avec une pièce attachée dans le mandrin. Il nous faudrait un étau à sculpter.

Acheter un tel outil peut être dispendieux, surtout si l'on ne s'en sert qu'occasionnellement. On trouve sur le marché plusieurs modèles (le modèle Véritas à \$119.00 chez Lee Valley et le modèle Alphonse chez Langevin et Forest). Mais vous pouvez vous en fabriquer un pour \$15.95 plus taxes.

Il suffit de vous procurer les matériaux suivants que vous trouverez dans un centre de rénovations près de chez vous:

- Une poignée étoilée 3/8.
- Une rondelle avec le trou intérieur de 3/8 et l'extérieur d'un pouce.
- Un tuyau en acier galvanisé de 1 pouce x 4 ou 6 pouces de longueur.
- Un tuyau en acier galvanisé de 1/2 pouce x 4 ou 6 pouces de longueur.
- Un tes en acier galvanisé de 1 pouce.
- Une rondelle en acier galvanisé de 1 pouce.
- Une rondelle en acier galvanisé de 1/2 pouce.
- Un oeillet en acier de 3/8 pouce x 6 pouces.
- Un morceau de bois d'environ 3/4 x 4x4 pouces.
- Un morceau de bois de 2 x 6 x 8 pouces pour la base.
- Huit vis à bois # 8 x 3/4.

Il ne vous reste plus qu'à faire l'assemblage de votre nouveau gadget.

Préparé par Claude St-Marseille

